


Predvideti da se komunikacija između mikroprocesorskih uređaja i daljinske stanice se vrši putem protokola IEC 61850 preko odgovarajućeg konvertira protokola. Daljinska stanica odnosno Motorola ACE, TK uređaj i konvertor protokola su već obezbeđeni iz rezerve EDB

Arhitektura predviđenog rešenja je prikazana na Slici 1



Slika 1 – Prikaz arhitekture planiranog rešenja

Do nadređenog Centara Upravljanja EDB (CU EDB) potrebno je dovesti:

2.8.5. Daljinska signalizacija

- Pojedinačno/zbirno sve signale delovanja zaštite i opomena.
- Signalizaciju položaja svih rasklopnih aparata.
- Pojedinačno/zbirno signale o stanju pomoćnih uređaja i stanju pomoćnih napona
- Signal ulaska u TS
- Signal ulaska u komandno pogonsku zgradu.

2.8.6. Daljinska komanda

- Komande uključanja i isključenja svih prekidača

2.8.7. Daljinsko merenje

Tabela 2 – Prikaz potrebnih daljinskih merenja